



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 10 МЧС РОССИИ»

456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Заречная, 13
факс 8(35191) 5-50-28, E-mail: ugps_10@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Строителей, 16
тел. 8(35191) 6-25-38, E-mail: ogpn_sufps_10@mail.ru

Предписание № 7 / 1 / 1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

«Средняя общеобразовательная школа № 110»

юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

(далее по тексту – МБОУ «СОШ № 110»)

Во исполнение распоряжения *главного государственного инспектора*
ФГКУ «Специальное управление ФПС №10 МЧС России» по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 7 от «29» *января* 20 19 года, и в соответствии со ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 14 ч. 17 мин. «20» *марта* 20 19 г.

по 14 ч. 36 мин. «28» *марта* 20 19 г.

проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности
плановая, внеплановая (цель проведения проверки)

начальником отделения ФГПН Специального управления ФПС № 10 МЧС России –

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

заместителем главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

*ФПС №10 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Павловым
Антоном Сергеевичем, заместителем начальника отделения ФГПН Специального
управления ФПС № 10 МЧС России – заместителем главного государственного
инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по пожарному
надзору; майором внутренней службы Зуевым Сергеем Николаевичем:*

*МБОУ «СОШ № 110», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Трёхгорный,
ул. 50 лет Победы, 20*

совместно с *заместителем директора МБОУ «СОШ № 110» по АХЧ*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Неклюдовой Еленой Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Не отражены в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: порядок содержания эвакуационных путей; проведения огневых или иных пожароопасных работ; пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики; эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. (Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 461, подпункты «а», «д», «к», «л»</p>	31.07.2019	
2.	<p>Не составлены специальные программы противопожарных инструктажей и пожарно-технического минимума для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности и особенностей исполнения обязанностей по должности. (Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 3; Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», п. 54</p>	31.07.2019	
3.	<p>Допущено размещение учебных классов для учеников начальной школы на четвертом этаже здания. (Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012, п. 6.7.15</p>	31.07.2019	
4.	<p>Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией (в общих коридорах)</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 42, подпункты «в»</p>	31.07.2019	

	<p>2 блока, у кабинетов №№203, 402, 408, в помещениях №№ 103, 113, 131, 137, 204, 229, 303, 318, 320, 406, в помещении спортивной у малого спортивного зала, в помещениях инвентарных хозяйственного инвентаря, в помещении инвентарной около сцены).</p> <p>(Необходимо устранить нарушение).</p>			
5.	<p>Не оборудовано не менее чем двумя пожарными извещателями помещение раздевалки для девочек (помещение № 209) у спортивного зала на 2 этаже.</p> <p>(Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 61; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 10 статьи 83; Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» НПБ 88-2001, п. 12.16; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009, п. 13.3.2.</p>	31.07.2019	
6.	<p>Не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией помещения инвентарных.</p> <p>(Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 61; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 10 статьи 83; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий,</p>	31.07.2020	

		сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03, п. 4		
7.	Не обеспечены приспособлениями для самозакрывания двери лестничных клеток, отделяющих от общих коридоров этажей здания. (Необходимо устранить нарушение).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 6.18*	31.07.2019	
8.	Не обеспечено устройство из негорючих материалов каркасов подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации (общие коридоры на 1 этаже 2 блока здания, помещения №№ 127, 128, 129, 130, 131, 137). (Необходимо устранить нарушение).	Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 6.25*	30.07.2021	
9.	Не обеспечено открывание по направлению выхода из здания дверей на путях эвакуации, ведущих из центрального холла на 1 этаже в лестничные клетки. (Необходимо устранить нарушение).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 53; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009, п. 4.2.6; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 6.17	31.07.2020	

10.	<p>Не обеспечено заполнение проема противопожарной преградой с соответствующим пределом огнестойкости (противопожарной дверью), отделяющей помещение № 303, имеющее категорию В2, от общего коридора на 3 этаже. (Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 59, ч. 1, 2 статьи 88, таблица 23; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, 7.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013, п. 5.6.4, 4.17</p>	31.07.2020	
11.	<p>Не обеспечено заполнение проема противопожарной преградой с соответствующим пределом огнестойкости (противопожарной дверью), отделяющей помещение № 304, имеющее категорию В2, от общего коридора на 3 этаже. (Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 59, ч. 1, 2 статьи 88, таблица 23; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, 7.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013, п. 5.6.4, 4.17</p>	31.07.2020	

12.	<p>Не обеспечено заполнение проема противопожарной преградой с соответствующим пределом огнестойкости (противопожарной дверью), отделяющей помещение № 332, имеющее категорию В3, от общего коридора на 3 этаже. (Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 59, ч. 1, 2 статьи 88, таблица 23; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, 7.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013, п. 5.6.4, 4.17</p>	31.07.2020	
13.	<p>Не обеспечено открывание по направлению выхода из здания двери на пути эвакуации, ведущей из тамбура второго эвакуационного выхода малого спортивного зала (помещение №308) в общий коридор 3 этажа. (Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 53; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009, п. 4.2.6; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 6.17</p>	31.07.2020	

14.	<p>Не обеспечено исправное состояние светового оповещателя «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над дверью тамбура второго эвакуационного выхода из малого спортивного зала (помещение № 308), ведущей в общий коридор 3 этажа. (Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 61</p>	31.07.2019	
15.	<p>Не обеспечено заполнение проема противопожарной преградой с соответствующим пределом огнестойкости (противопожарной дверью), отделяющей помещение № 111, имеющее категорию ВЗ, от коридора пищеблока на 1 этаже. (Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 59, ч. 1, 2 статьи 88, таблица 23; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, 7.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013, п. 5.6.4, 4.17</p>	31.07.2020	
16.	<p>Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией помещение кассы, встроенное в помещение № 131 (бухгалтерия) на 1 этаже. (Необходимо устранить нарушение).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 61; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 10 статьи 83; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий,</p>	31.07.2020	

		сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03, п. 4		
17.	Не обеспечено заполнение проема противопожарной преградой с соответствующим пределом огнестойкости (противопожарной дверью), отделяющей помещение № 133, имеющее категорию ВЗ, от общего коридора на 1 этаже. (Необходимо устранить нарушение).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 59, ч. 1, 2 статьи 88, таблица 23; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, 7.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013, п. 5.6.4, 4.17	31.07.2020	
18.	Не обеспечено заполнение проема противопожарной преградой с соответствующим пределом огнестойкости (противопожарной дверью), отделяющей помещение № 135, имеющее категорию ВЗ, от общего коридора на 1 этаже. (Необходимо устранить нарушение).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 59, ч. 1, 2 статьи 88, таблица 23; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, 7.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение	31.07.2020	

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013, п. 5.6.4, 4.17		
19.	Не обеспечено заполнение проема противопожарной преградой с соответствующим пределом огнестойкости (противопожарной дверью), отделяющей помещение № 137, имеющее категорию В3, от общего коридора на 1 этаже. (Необходимо устранить нарушение).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 59, ч. 1, 2 статьи 88, таблица 23; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, 7.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013, п. 5.6.4, 4.17	31.07.2020	
20.	Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по устройству ступеней лестниц на пути эвакуации, ведущем через сцену актового зала (ширина проступи, высота ступеней). (Необходимо устранить нарушение).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 33; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 6.30*; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 53; Свод правил «Системы противопожарной	31.07.2019	

		защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009, п. 4.4.2		
21.	Не обеспечено заполнение проема противопожарной преградой с соответствующим пределом огнестойкости (противопожарной дверью), отделяющей помещение инвентарной, имеющее категорию В3, от сценической части актового зала. (Необходимо устранить нарушение).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 59, ч. 1, 2 статьи 88, таблица 23; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, 7.4; Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013, п. 5.6.4, 4.17	31.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в срок и порядке, установленными законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внеплановой проверки в соответствии с установленными сроками устранения нарушений требований пожарной безопасности в августе 20 19 года; в августе 20 20 года, ; в августе 20 21 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, уголовную или административную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ФГПН

(должность, фамилия, инициалы)

Специального управления ФПС № 10 МЧС России –

государственного инспектора

заместитель главного государственного инспектора ФГКУ

по пожарному надзору)

«Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по

пожарному надзору Павлов А.С.

«28» 03 20 19 г.



Заместитель начальника отделения ФГПН

(должность, фамилия, инициалы)

Специального управления ФПС № 10 МЧС России –

государственного инспектора

заместитель главного государственного инспектора ФГКУ

по пожарному надзору)

«Специальное управление ФПС № 10 МЧС России» по

пожарному надзору Зуев С.Н.

«28» 03 20 19 г.



Предписание № 71/14 от «28» 03 20 19 г. на 6 листах для исполнения получил:

М.П.П.

(подпись)

директор МРФР СОЛНННО

(должность)

«28» 03 20 19 г.

Лопаткина Т.В.

фамилия, инициалы)